

Procédure Normalisée de Fonctionnement

TITRE : ENTRETIEN DES SURFACES DE TRAVAIL	NUMÉRO : E-8
DESTINATAIRES : Personnel du Service des animaleries et usagers	Version 1 : 15.01.10 Version 5: 20.07.2016
ÉMISE PAR : Normand Lapierre, T.S.A. CORRIGÉE : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	CIPA :
APPROUVÉE PAR : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	DATE : 7.07.2010
BUT : Minimiser les risques de contamination croisée par la désinfection des surfaces de travail après leur utilisation.	

MATÉRIEL :

- Papier brun
- Vaporisateur avec solution de désinfectant

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

- Se référer aux FTSS disponibles dans le local SB-M415 ou CB-R325 pour connaître les risques liés à la manipulation du Coverage 256® ou tout autre désinfectant utilisé au SA.
- Le port de lunette de protection et de gants est obligatoire.

PROCÉDURES :

1. Chaque surface de travail doit être désinfectée après les manipulations avec les animaux ou matériel biologique.
2. Enlever les grosses saletés (poils, fèces, urine, sang...) à l'aide du papier brun. Nettoyer la surface avec du papier brun légèrement humide en formant des 8 de façon à ramasser les saletés et non les étendre. Si le papier brun ne contient pas de sang ou liquide biologique celui-ci peut être jeté dans la poubelle, par contre s'il contient du sang ou liquide biologique celui-ci devra être jeté dans une poubelle biorisque.
3. Vaporiser le désinfectant sur toute la surface. Le désinfectant usuel est le Coverage 256® à une concentration de 4 ml par litre d'eau.
4. Essuyer ensuite la surface avec du papier absorbant brun. Disposer du papier brun de la même manière que décrite au point 2.